## サンプリング方法指定書

年月日に事業場(所在地: )で行う個人ばく露測定のサンプリングの方法を次に掲げるとおりに指定する。

	74 17 t =		(//   122. 1						2 C 1 - 7 ( - 1 H ) C / 2 0 0
作業場	サンプリン	サンプ	測定対象者	測定対象	使用する試料採取機	使用するポン	機材の数	サンプリング後、回	備考
の名称	グ対象の作	リング	(所属部	物の名称	器の型式及び取扱い	プの型式及び	ポンプの台数	収されるまでの間の	
	業内容	時間数	署)		上の注意	流量等	捕集器具の数	試料採取機器の保管	
								方法	

※測定が適切に行われているかを監視し、測定結果に影響を与えると考えられる出来事についてはその内容を記録すること。

※粉じん測定等を行う場合は、サンプリング時間内での喫煙は測定に影響を与えることもあるので、測定対象者が喫煙中はポンプを停止する等の必要な対応を講じること。

※ポンプ停止などの異常時等には、速や	かに以下に連絡すること。
--------------------	--------------

※サンプリングを終了したときは、速やかに以下に連絡すること。

年

殿		
		0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

デザイン及びサンプリング資格者	:	(所属: )
		(/>   /  4

連絡先:

電子メールアドレス: @

## 【記載例】サンプリング方法指定書

令和○年○月○日に○○事業場(所在地:○○県○○市○○○○

)で行う個人ばく露測定のサンプリングの方法を次に掲げるとおりに指定する。

	7			11 / m/ (13 / m//) 2 - / - / - / - / - / - / - / - / - / -					
作業場 の名称	サンプリン グ対象の作	サンプ リング	測定対象者 (所属部	測定対象 物の名称	使用する試料採取機 器の型式及び取扱い	使用するポン プの型式及び	機材の数 ポンプの台数	サンプリング後、回 収されるまでの間の	備考
,,,,,	業内容	時間数	署)	,,,,,	上の注意	流量等	捕集器具の数	試料採取機器の保管 方法	
ショッ トブラ スト作 業場	ショットブラ ストによる研 磨	8時間 (昼休 憩時間 を除 く。)	A氏、B氏 (所属部署)	粉じん	GS-3 サイクロン サンプラーはできるだけ 垂直を保つこと	エアーサンプリン グポンプ AirChek Connect 2.75 L/min	サイクロン: 2セット ポンプ:2台 ホース:2本	サンプラーを垂直に保ち常 温で保管する。	測定対象者が喫煙する場合 は、喫煙中はポンプを停止 すること。
洗浄作業場	トリクレンに よる製品の超 音波洗浄	8時間 (昼休 憩時間 を除 く。)	C氏、D氏 (所属部署)	トリクロロエチレン	球状活性炭チューブ 258A サンプラーはできるだけ 垂直を保つこと また、午前と午後とで別 の活性炭チューブを使用 すること	パーソナルミニポ ンプ PMP-001型 100 mL/min	活性炭チューブ: 6本 チューブカバー: 3本 ポンプ:3台 ホース:3本 ※予備1セット	球状活性炭チューブの両端 にキャップをして、冷暗所 で保管する。	ホースが外れるなど異常が 発生した場合は、サンプリ ング時間は短くなるが、再 度準備して測定を実施する こと。
メッキ 作業場	製品の硬質クロムメッキ	8時間 (昼時間 憩時除 く。)	E氏、F氏 (所属部署)	重クロム酸 及びその塩	ミゼットインピンジャー 捕集液:精製水 5 mL 捕集液は、4~6 mL を保つ ように補充すること サンプラーはできるだけ 垂直を保つこと	エアーサンプリン グポンプ GilAir PLUS 3.0 L/min	ミゼットインピン ジャー:2セット ポンプ:2台 ホース:2本	ミゼットインピンジャーの 試料採取口及び吸引ポンプ 接続口にキャップをして、 常温で保管する。	ポンプ側への捕集液吸込み が見られたら、サンプリン グを中止して、欠損データ として取扱うこと。
組立作 業場	製品への接着 剤塗布	8 時間 (昼休 憩時間 を除 く。)	G氏、H氏 (所属部署)	アセトン、 メチルエチルケ トン	有機ガスモニター 3500+ サンプラー表面を被服等 で隠さないこと	_	有機ガスモニタ ー:3セット ※予備1セット	サンプラーのキャップを閉めて乾燥剤とともにアルミ袋に入れ、シーラー棒でアルミ袋を密閉し、冷暗所で保管する。	

※測定が適切に行われているかを監視し、測定結果に影響を与えると考えられる出来事についてはその内容を記録すること。

※粉じん測定等を行う場合は、サンプリング時間内での喫煙は測定に影響を与えることもあるので、測定対象者が喫煙中はポンプを停止する等の必要な対応を講じること。

※ポンプ停止などの異常時等には、速やかに以下に連絡すること。

※サンプリングを終了したときは、速やかに以下に連絡すること。

令和△年 △月 △日

株式会社○○○代表取締役社長 □□ □□ 殿

デザイン及びサンプリング資格者: $\bigcirc\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ (所属: $\triangle\triangle\triangle\triangle\triangle$ )

連 絡 先: XXX-XXXX-XXXX

電子メールアドレス: