



コード: 3,016 道路建設工事




| 【基本指標】 | |
|--------------|---------|
| 初年度理論値 | 733 |
| 最終年度理論値 | 772 |
| 年平均増減率 | +1.1% |
| (初年度理論値シェア) | (11.2%) |
| (最終年度理論値シェア) | (11.1%) |
| (シェア増減) | (-0.1%) |













| | | | 図5 | 5 起因物別発生状況の推移 | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------|----|---------------|----|----|-----------------|--|--|--|--|
| 160 [| | | | _ | | | ━━仮設物,建築物、構築物等 | | | | |
| 140 - 120 - | | | | | | 4 | → 建設用等機械 | | | | |
| 100 - 80 - 60 - | 5 | - i< | | >•< | | | →動力運搬機 | | | | |
| 40 20 | | | | | | | ━━環境等 | | | | |
| 0 [| H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | →材料 | | | | |



| | 事業場規模別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | (年平均増減率) |
|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | 1~9人 | 322 | 320 | 321 | 351 | 316 | 286 | -1.4% · < < · · |
| æ | 10~29人 | 263 | 297 | 306 | 351 | 271 | 301 | 1.6% < < < · < |
| æ | 30~49人 | 67 | 78 | 72 | 101 | 103 | 72 | 5.1% < • < < • |
| æ | 50~99人 | 32 | 33 | 33 | 40 | 39 | 52 | 12.2% < · < · < |
| ! | 100~299人 | 11 | 13 | 12 | 18 | 13 | 16 | 7.6% < · < · < |
| | 300人以上 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | -9.4% < < · · · |
| æ | 合計 | 695 | 743 | 747 | 862 | 743 | 727 | 1.1% < < < · · |

| | 被災者年齡別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | (年平均増減率) |
|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | 19歳以下 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | -0.6% < • < • < |
| 20 | 20~29歳 | 62 | 73 | 74 | 106 | 80 | 108 | 12.7% < < < · < |
| | 30~39歳 | 95 | 78 | 82 | 98 | 76 | 79 | -2.2% · < < · < |
| | 40~49歳 | 139 | 147 | 149 | 189 | 133 | 114 | -2.4% < < < · · |
| æ | 50~59歳 | 150 | 169 | 163 | 184 | 165 | 162 | 1.2% < · < · · |
| æ | 60歳以上 | 237 | 261 | 267 | 269 | 278 | 251 | 1.4% < < < < · |
| 20 | 合計 | 695 | 743 | 747 | 862 | 743 | 727 | 1.1% < < < · · |

| ĺ | 事故の型別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | (年平均増減率) |
|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | | | | | | | | |
| | 墜落・転落 | 138 | 154 | 168 | 182 | 159 | 143 | 1.0% < < < · · |
| æ | 転倒 | 82 | 84 | 93 | 89 | 91 | 91 | 2.1% < < · < · |
| | 激突 | 27 | 37 | 35 | 42 | 26 | 32 | -0.1% < · < · < |
| | 飛来•落下 | 67 | 86 | 76 | 82 | 65 | 62 | -3.0% < · < · · |
| | 崩壊・倒壊 | 27 | 24 | 26 | 35 | 25 | 23 | -0.8% · < < · · |
| | 激突され | 73 | 82 | 74 | 74 | 80 | 72 | -0.4% < · · < · |
| ! | はさまれ・巻き込まれ | 129 | 111 | 117 | 143 | 111 | 132 | 1.0% • < < • < |
| æ | 切れ・こすれ | 42 | 41 | 45 | 44 | 39 | 51 | 2.7% · < · · < |
| | 踏み抜き | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -12.0% < · < · · |
| Х | おぼれ | 1 | 1 | - | - | 1 | - | · · · < · |
| | 高温・低温の物との接触 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25 | 23 | -0.1% · < · < · |
| | 有害物等との接触 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10.6% · · · · < |
| Х | 感電 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | · · < · · |
| Χ | 爆発 | - | - | - | - | 2 | 1 | · · · < · |
| Х | 破裂 | - | - | - | - | - | - | |
| | 火災 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | -5.0% < · < · · |
| æ | 交通事故(道路) | 32 | 45 | 40 | 46 | 70 | 38 | 8.5% < · < < · |
| Х | 交通事故(その他) | - | - | - | 1 | _ | 2 | · · < · < |
| æ | 動作の反動・無理な動作 | 38 | 40 | 39 | 53 | 36 | 42 | 1.6% < • < • < |
| ı. | その他 | 4 | 5 | 9 | 46 | 8 | 10 | 26.4% < < < · < |
| | 分類不能 | 1 | 2 | 1 | - | _ | - | -22.5% < · · · · |
| 20 | 合計 | 695 | 743 | 747 | 862 | 743 | 727 | 1.1% < < < · · |

| | 起因物別 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | (年平均増減率) |
|-----|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------------|------------------|
| Y | 原動機 | 1 | _ | _ | _ | 1 | 1 | · · · < · |
| x | 動力伝導機構 | | _ | 1 | _ | | - | · 〈 · · · |
| i. | 木材加工用機械 | 13 | 16 | 21 | 17 | 20 | 21 | 9.4% < < · < < |
| | 建設用等機械 | 134 | 136 | 131 | 131 | 117 | 119 | -2.7% < · · · < |
| 1 | 金属加工用機械 | 13 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 3.2% · < < · < |
| 1 | 一般動力機械 | 19 | 26 | 23 | 25 | 26 | 24 | 3.5% < · < < · |
| | 車両系木材伐出機械等 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30.0% · < · · < |
| @ | 動力クレーン等 | 32 | 29 | 24 | 20 | 25 | 31 | -2.1% · · · < < |
| 1 | 動力運搬機 | 98 | 103 | 105 | 136 | 116 | 117 | 4.7% < < < · < |
| | 乗物 | 22 | 34 | 31 | 31 | 45 | 27 | 6.0% < · · < · |
| Х | 圧力容器 | 2 | 2 | _ | _ | 1 | 1 | -14.5% • • • < • |
| Х | 化学設備 | _ | _ | | | _ | _ | |
| Х | 溶接装置 | _ | _ | _ | 1_ | _ | _ | · · < · · |
| 1 | 炉窯等 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 1 | 電気設備 | 2 | 1 | _ | 3 | 4 | - | 3.8% · · < < · |
| @ | 人力機械工具等 | 17 | 24 | 17 | 19 | 19 | 25 | 4.2% < · < · < |
| . ! | 用具 | 35 | 35 | 45 | 60 | 37 | 41 | 3.8% · < < · < |
| @ | その他の装置、設備 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 26.0% · < · < · |
| | 仮設物, 建築物、構築物等 | 109 | 131 | 128 | 150 | 124 | 133 | 2.9% < · < · < |
| | 危険物, 有害物等 | 5 | 7 | 3 | 1_ | 2 | 5 | -9.6% < · · < < |
| | 材料 | 63 | 83 | 62 | 80 | 62 | 59 | -2.6% < · < · · |
| | 荷 | 16 | 14 | 21 | 25 | 14 | 13 | -1.8% · < < · · |
| 4 | 環境等 | 88 | 79 | 96 | 79 | 96 | 67 | -2.3% · < · < · |
| 1 | その他の起因物 | 5 | 1 | 5 | 45 | 4 | 3 | 14.4% • < < • • |
| Х | 起因物なし | 16 | 10 | 17 | 22 | 14 | 17 | 4.4% · < < · < |
| @ | 分類不能 | - | 1 | 1 | - | - | - | < · · · · |
| | 合計 | 695 | 743 | 747 | 862 | 743 | 727 | 1.1% < < < · · |